

HOOF EXPRESS



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Hoof Express — двухкомпонентное быстрозатвердевающее средство для ремонта копыт. Клей используется для закрепления деревянных или пластиковых колодок и снижения нагрузки на больное копынце. Hoof Express позволит копытному рогу отрасти на достаточную толщину и восстановить функции опорно-двигательного аппарата животного.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HOOF EXPRESS

Время затвердевания: 30 секунд (при 20 °С)

Время полного застывания: 3 минуты

Объем: 200 мл

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке

Температура хранения: 20-30 °С

Температура применения: 18-30 °С

HOOF EXPRESS Winter Edition

Время затвердевания: 22 секунды (при 20 °С)

Время полного застывания: 2 минуты

Объем: 200 мл

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке

Температура хранения: 20-30 °С

Температура применения: 18-30 °С

HOOF EXPRESS Winter Edition — «зимняя формула», рекомендуется для применения при температуре окружающей среды ниже 18°C без потери характеристик и свойств продукта. Перед использованием в холодное время года необходимо нагреть упаковку средства до 18°C (например, опустив упаковку клея в тёплую воду).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1) Подготовка

Перед нанесением средства Hoof Express очистите копытце с помощью рашпиля/щетки/обрезного диска. Удалите любой рыхлый материал, чтобы Hoof Express можно было нанести на здоровый рог и достичь отличной адгезии. Не наносите средство на кровоточащие части или части копытца без рога.

2) Нанесение средства Hoof Express

Обезжирьте копытце спиртом или эфиром. При необходимости используйте термовоздушный пистолет для сушки копыт и колодок. Убедитесь, что между колодкой и копытцем минимум 3-5 мм средства HOOF EXPRESS. Через 2-3 минуты после нанесения (в зависимости от температуры окружающей среды) колодка сможет выдержать вес коровы. Упаковка 200 мл рассчитана на приклеивание от 8 до 10 колодок. Перед каждым применением к картриджу необходимо подсоединять новую смесительную насадку.

ПРАВИЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ



1
Высушите/нагрейте копытце с помощью термофена или горелки.



2
Нагрейте приклеиваемую сторону колодки с помощью термофена или горелки.



3
Нанесите на здоровое копытце средство толщиной не менее 1 см.



4
Поместите колодку на копытце и слегка надавите не менее 10 секунд.



5
Убедитесь, что между колодкой и копытцем минимум 3-5 мм средства.

